

监理通知回复单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: XNYHC-WLY-TZD-007

致: 温州物隆源分布式光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 WLY-TZD-007 的监理通知后, 已按要求完成了 质量问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容如附件:

1. 经开 2 号箱变拆模后出现漏筋、麻面问题, 现已用自伴水泥砂浆抹面, 如下图。


浙江建投集团有限公司
施工项目部 (温州物隆源分布式光伏发电项目)
项目经理: 张丽华
日期: 2019.3.30

监理项目部复查意见:

经复查, 现场问题已整改

浙江电力工程监理有限公司
监理项目部 (温州物隆源分布式光伏发电项目)
总/专业监理工程师: 张丽华
日期: 2019.3.30

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



经开2号箱变砂浆
抹面完成