

监理通知回复单

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-HCAQJC-0010

致：温州物隆源分布式光伏发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 WLY-TZD-0010 的监理通知后，已按要求完成了经开物流园电缆规格质量问题，现报上，请予以复查。

详细内容：

1.2019 年 4 月 21 日我方在经开物流园办公室混凝土屋顶逆变器 N32 至#2 箱式变压器敷设电缆时不甚将 3*70 电缆敷设成 3*50；发现后及时整改，于 2019 年 4 月 22 日我方已对经开物流园办公室混凝土屋顶逆变器 N32 至#2 箱式变压器电缆敷设予以改正（按设计要求规格改为 ZCYJV-0.6/1-3*70）

施工项目部（章）

项目经理

日期



监理项目部复查意见：

经复查，现场电缆已按要求进行更换

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期



本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各二份，施工项目部存二份。