

SXMB18

监理通知回复单

工程名称：河北黄骅荣昌汽车 3.1MW 分布式光伏发电项目钢结构加固工程

编号：GHRC-ZJDC-HF-03

致 常州正衡电力工程监理有限公司黄骅浙泰项目监理项目部：

我方接到编号为 GHRC-CZZH-TZ-03 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容： 1、增加檩条处现场增加螺栓孔，间距不大于 1000mm。

2、增加连接 M12 螺栓，间距不大于 1000mm。

附件：现场整改后图片材料 1 页。

浙江大成钢结构制造有限公司
施工项目部（章）：
技术资料专用章
项目经理：
日期：2019.3.6

监理项目部复查意见：

经查，以上问题已整改完好。

监理项目部（章）：


总/专业监理工程师：

日

期 2019.3.8

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

现场整改后照片：



三