监理通知单

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）　　编号：ZHJL-ZCFP-005

致：江苏欣佰建设工程有限公司

事由：关于施工现场质量相关事项

内容：

2019 年 05 月 13 日我监理项目部人员在九龙村巡视检查过程中发现以下问题：

1、接地极铜鼻子未装；

2、组件线缆未按要求进行绑扎；

3、安装角度未达到按设计要求的 26°到 28°；

4、组件边压块未安装到位；

以上问题希望施工单位引起重视，并安排工人进行整改，严格按照规范施工。

抄送：江苏农垦清洁能源有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目项目部（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日　期：2019 年 5 月 13 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。