

监理通知单

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目 (连云港市)

编号: ZHJL-ZCFP-006

致: 江苏欣佰建设工程有限公司

事由: 关于施工现场质量相关事项

内容:

2019年05月27日我监理项目部人员在城头镇巡视检查过程中发现以下问题:

- 1、支架螺丝未紧固;
- 2、组件安装角度未达到设计要求;
- 3、线管固定不牢靠;
- 4、配电箱未做封堵;
- 5、接地扁铁未深埋;
- 6、斜屋面组件线缆未绑扎;

以上问题希望施工单位引起重视, 并安排工人进行整改, 严格按照规范施工。

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐辉

日期: 2019年5月27日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。