

监理通知单

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目 (连云港市)

编号: ZHJL-ZCFP-007

致: 江苏欣佰建设工程有限公司

事由: 关于施工现场质量相关事项

内容:

2019 年 05 月 28 日我监理项目部人员在黑林巡视检查过程中发现以下问题:

- 1、线管脱落;
- 2、配电箱未做封堵;
- 3、接地扁铁未深埋;
- 4、六平方线未做铜鼻子;

以上问题希望施工单位引起重视, 并安排工人进行整改, 严格按照规范施工。

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 胡景

日期: 2019 年 5 月 28 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。