

监理工程师通知回复单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZJSGGF-TZHF-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 安全措施
整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我司已严格按照沙钢危险作业报批手续，做到人证合一。
 - 2、吊装作业手续将提前一天报备，要求安全员不到场禁止吊装作业。
 - 3、吊装作业将安排专业人员指挥作业。
 - 4、后续我方吊装作业将提前通知业主方。
 - 5、宽厚板存在的安全锁扣缺少的问题已按照三扣标准整改完成，并已经监理验收。
- 我司后续将加强现场管理，做到安全有序开展工作。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构复查意见：

经现场复查，已符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。