

监理工程师通知回复单

项目名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZJSGGF-TZHF-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了

安全整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

完成以下整改工作: 1、安全通道板已加固; 2、加强安全交底, 落实安全带扣实情况;

3、对已施工区域已加设小彩旗做警示; 4、屋面垃圾已清理。

附: 1、回复材料 1 页。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

2019.5.13

项目监理单位复查意见:

复查, 已符合要求。

项目监理单位(章):

专业/总监理工程师:

日期:

2019.5.13

本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 份, 项目监理单位存 1 份, 承包单位存 份。

