

监理工程师通知回复单

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZJSGGF-TZHF-008

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-TZD-008 的监理工程师通知单后, 已按要求进行了 相关整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、桥架接地线按照业主已审核的设计图纸 25 到 30 米的距离用黄绿线与主接地网连接, 个别不达标的已经增加接地线。

2、个别铝合金桥架 (200*100) 内电缆太多, 致使桥架变形的问题是有个别存在, 但我方的施工图纸在施工之前都是发业主方技术部门审核同意后才执行的, 故业主方已考虑到此事的情况, 同意我方的做法。

3、个别桥架连接存在高低差已做相应整改; 屋面至地面垂直桥架因桥架截面积充裕, 内侧电缆转弯半径满足要求。

4、屋面接地主网按照图纸要求进行施工的, 业主方当时在审核图纸过程中对设计无异议, 屋面彩钢瓦高低不平难免个别扁铁出现落地现场。

5、电缆护层表皮破裂、划伤已进行整改, 桥架内的电缆已进行了整理。

6、桥架内的电缆固定符合设计及规范要求

承包单位 (章):

项目经理: 王建军

日期: 2019.8.10

项目监理机构复查意见:

复查, 基本符合要求, 还存在个别问题需在整改前整改到位。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 王建军

日期: 2019.8.11



由 扫描全能王 扫描创建