

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTZ-HF-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-007 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、厂房加固已进行加速施工。
- 2、施工进度计划我项目部已按要求重新上报。
- 3、现场施工设计图纸、材料尺寸、材料已安排到场。
- 4、屋面光伏已进行施工。
- 5、我单位设备订货情况及光伏施工已告知监理单位。
- 6、我单位在现场存在的垫片过小、孔径过大、螺栓错位、螺栓过短等问题已进行处理。
- 7、我单位现场工序已进行报验，彩钢瓦覆盖前钢丝网格、保温岩棉已恢复原样。
- 8、我单位施工人员每日上班进行班前会，施工人员高空作业安全帽，安全带已按要求佩戴整齐。
- 9、我单位 1# 厂房屋面已进行消缺整改。
- 10、我单位现场到货材料已进行到货检验。

施工项目部（章）：
项目经理：王义保
日期：2019.5.27

监理项目部复查意见：

经审查整改结果合格

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：王义保
日期：2019.5.27

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目
部存 一 份。



扫描全能王 创建

