

监理工程师通知单

工程名称：安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-TZD-010


致：五洋电力建设股份有限公司（单位）

抄送：蚌埠东宝新能源有限公司（单位）

主题：关于加强现场施工质量等相关事宜

内容：经监理现场检查，你单位在 32#斜撑加固过程中存在以下问题：1、斜撑基座与房屋立柱缝隙较大（附图 A）；2、斜撑加固件未刷两道丹红底漆（附图 B）；3、螺栓安装不一致（附图 C）。


望你单位引起高度重视，采取有效措施，对问题立即进行整改。



A



B




C

限 2 个工作日内整改完成，书面回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。