

监理工程师通知单

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-TZD-015

致：五洋电力建设股份有限公司（单位）

抄送：蚌埠东宝新能源有限公司（单位）

主题：关于现场安全、质量管理的事宜

内容：你单位在 9 月 13 晚组件吊装过程中存在以下问题：

- 1、组件摆放不平整，会造成组件挤压、隐裂等质量问题（附图 1）；
- 2、部分组件直接摆放在屋面挑檐上，已超出负荷（按设计屋面挑檐不允许摆放组件等物件）存在安全隐患（附图 2）；
- 3、部分组件压在安装支架上，对组件造成破坏（附图 3）；
- 4、有一箱组件侧倒在屋面，对组件造成破坏（附图 4）。

针对以上问题，望你单位引起高度重视，尽快采取措施，立即整改，不然造成的一切后果有你单位负责。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



1



2



3



4