

监理工程师通知单

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-TZD-010


致：五洋电力建设股份有限公司（单位）

抄送：蚌埠东宝新能源有限公司（单位）

主题：关于加强现场安全、质量管理的事宜

内容：经监理现场检查发现：你单位在水果区电缆敷设过程中，存在以下问题：

- 1、20#至汇流箱电缆未敷设，现场放置凌乱（附图 1）；
- 2、22#至汇流箱电缆未敷设，现场放置凌乱（附图 2）；



望你单位引起高度重视，尽快采取措施，在组件安装前，对以上问题立即进行整改。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：徐程光

日期：2019年11月30日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。