

监 理 通 知 单

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目


编号: CZZH-YTHY-TZD-003

致: 山东昱兴电力有限公司

事由:

内容: 质量

今(2019年4月15日)我监理人员在对项目现场进行巡视时发现,设备基础上部圈梁与墙体四周立柱钢筋笼搭接长度不够(见图)。请施工单位严格按设计要求和施工规范对其进行整改,整改完成后通知监理部与业主单位验收,合格后方可进行下道工序施工。



限 2 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

王国防

日期: 2019 年 4 月 15 日