

监 理 通 知 单

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTHY-TZD-004


致: 山东昱兴电力有限公司

事由: 文明施工与质量


内容:

今(2019年4月23日)我监理人员在对项目现场进行巡视时发现:

- 1) 屋面垃圾未能及时清理;
- 2) 桥架安装未按照设计要求施工;
- 3) 导轨安装不在同一条线上。



现场垃圾



导轨不在同一水平线

针对以上问题请施工单位尽快整改到位。

限 2 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  刘工

日期: 2019 年 4 月 23 日