

监理通知回复单

工程名称：时代上汽动力电池屋顶 5.7MWP 光伏发电项目

编号：SXMB18-ZJGX-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-ZHJL-004 的监理通知后，经过多方沟通现给予回复。

详细内容：

1. 接到整改通知 4 月 9 日下午购买材料整改中,4 月 11 日之前整改完毕。

施工项目部（章）：

项目经理： 李益
时代上汽动力电池有限公司
屋顶5.7MW分布式光伏

日期： 2019 年 4 月 10 日

监理项目部复查意见：

PACK车间·仓库两侧安全防护
整改完成

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 叶帅英

日期： 2019 年 4 月 11 日

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建