

监 理 通 知 单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号：JXM7-ZHJL-001

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

事由：关于脚手架旋梯事宜

内容：

今监理、总包、施工方联合检查发现：

- 1、原有脚手架旋梯存在不牢固等安全隐患；
- 2、现场安全警示标识，标语不足。
- 3、有部分密度网脱落
- 4、脚手架立杆基础必须坚实，并具有足够承载能力，以防止不均匀或过大的沉降。

现责令你方上述问题立即整改

回复：

限你方两日内回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。