

监 理 通 知 单

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号: JXM7-ZHJL-004

主送: 中建国信工程建设有限公司

抄送: 溧阳市图南新能源科技有限公司

事由: 关于安全事宜

内容:

今现场巡视发现你单位 PACK 厂库和车间房顶有部分女儿墙没有达到 1.2m 不符合安全技术规范, 对施工人员造成人身安全隐患, 现我监理项目部要求你单位必须立即做好防护措施和安全警示标志, 如未整改出现任何安全事故由你单位自行承担。整改完成后报于我方, 验收合格后方可继续施工。

回复:

限你方两日内回复。

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日 期:



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 建设单位项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建