

监 理 通 知 单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号：JXM7-ZHJL-006

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

事由：关于脚手架安全事宜

内容：

今现场联合检查发现，你单位 PACK 厂库和车间脚手架爬梯搭设，不符合规范 JGJ130-2011 第 6 项 6.3 条规定要求，现要求你单位立即按照 JGJ130-2011 第 6 项 6.3 条进行整改加固，如不按着规范整改，所发生一切安全事故由你单位自行承担。

回复：

限你方两日内回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师： 曾帅数

日 期： 2019 年 04 月 22 日

时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目
监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建