


工程联系单

C01

编号:QZKJ-SG-001

工程名称	顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目
致: 常州正衡电力工程监理有限公司其中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目监理部 事由:安全检查整改回复 内容: 2019 年 3 月 28 日接项目监理部整改通知单 (编号 ZXPST-QZKJ-001), 要求对施工现场缺少的消防灭火器材及用电关键位置没有安全警示标志问题进行整改, 现整改如下: 1. 已购置在有效期内的消防灭火器, 并按要求放置在施工现场; 2. 施工用电施工取电位置和搅拌机接电位置悬挂警示标示。 请各领导验收。 EPC 单位 (章):  负责人:  2019 年 3 月 31 日	
意见: 整改完成, 符合安全规范要求。 项目监理部 (章):  专业监理工程师:  2019 年 3 月 31 日	
意见: 建设单位 (章): 专业负责人: 年 月 日	