

监理通知单

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSD-QZKJ-001

致：北京京东方能源科技有限公司

事由 施工安全相关事宜

内容 1 经巡视检查发现项目部，施工现场防火区域没有消防灭火器材。

2 用电关键位置没有安全警示标志。

综上所述，存在极大安全隐患，现要求你施工单位，立即整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：顾中科技

日期：2019年3月28日



本表一式____份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。