

监 理 通 知 单

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-001

致: 微山县欢城建筑有限公司

事由: 关于结构加固檩条材料不合格事宜。

内容:

对贵单位到场结构加固檩条材料进行镀锌测量, 实测为 $0\mu\text{m}$ 、 $0.5\mu\text{m}$ 、 $2.0\mu\text{m}$, 不符合设计及规范要求, 设计要求为热镀锌。(详见附图)

要求对不合格材料退场更换, 到场后报监理项目部检查合格后方可进行使用。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 05 月 23 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

附图一：



附图二：



附图三：

