

监 理 通 知 单

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-003

致: 先能电力工程有限公司

事由: 关于接地扁钢材料质量问题事宜。

内容:

对贵单位到货接地扁钢材料进行镀锌层厚度测量,现场实际检测,镀锌层局部厚度低于规范要求,现要求对不合格接地扁钢材料清退出场不得进行使用,更换后报监理部检查合格后方可用于本工程。(详见附图)

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019年05月22日

注 本表一式__3__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图一：



附图二：



附图三：

