


工程罚款单

工程名称：静安嘉大山坪风电场项目

编号：JHJ-001-007

被罚单位	中州建设有限公司
被罚项目	静安嘉大山坪风电场项目
被罚金额（大写）	壹 百 元
罚单原因： 2020年04月21日上午十一点，监理项目部在检查升压站内综合配电楼西侧顶板做腻子时发现。 综合配电楼西侧顶板做腻子一名施工人员未佩戴安全帽，监理项目部发现后及时要求该施工人员停止施工作业，并现场进行安全教育，责令其正确佩戴安全帽，根据《施工管理制度》第八章之规定：「进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，高处作业的每个登高架设作业的人员必须正确佩戴和使用安全带，每发现一名不戴安全帽进入施工现场的人员罚款100元」。 经监理项目部研究决定，对中州建设有限公司施工项目部进行安全考核100.00元，望中州建设有限公司施工项目部安全主管对现场的所有施工人员进行安全再教育，每天上班前进行安全技术交底，增强施工人员的安全意识，做到安全文明施工，确保安全生产零事故。 附：施工现场违规照片。	
项目监理部意见： 同安处可李铭浩 项目监理部（章）：  总监理工程师：徐维生 日期：2020年4月20日	
建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 项目经理：_____ 日期：_____	

本表一式三份，由项目监理填发，建设管理单位，送被罚（罚）单位各存一份。



扫描全能王 创建

