

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-022

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 严格按设计要求进行结构施工事宜

通知内容:

2019年09月20日我监理部在巡视中发现综合配电楼A轴4轴KZ-3柱、A轴6轴、B轴6轴KZ-5柱钢筋绑扎不符合设计要求, 另外生活楼请做好砖块的复试和钢筋的拉拔试验。

针对以上问题望你部加强施工现场质量管控, 严格按图施工, 杜绝工程上不符合要求的情况发生, 限2个工作日整改完成并报我监理部进行复查。

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期:

承包单位签收:

签收人:

日 期:

本表一式3份, 由监理单位填写, 建设单位存1份, 项目监理部存1份, 承包单位存1份。