


监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-014

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部
事由: 关于进站道路挡土墙存在问题
通知内容: 2019年8月10日, 业主、监理及施工共同检查进站道路挡土墙砌筑发现以下问题: 1、施工中砂浆未做试块 2、未按规范要求坐浆砌石, 砂浆不饱满出现个别部位空缝及缝隙过大 3、上下头块石未错开 4、渗水管未按设计要求安装埋设 以上问题, 限 <u>2</u> 日内整改回复。 项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>徐耀生</u> 专业监理工程师: <u>李合全</u> 日 期: <u>2019年8月10日</u>
承包单位签收: 签收人: <u>孙象</u> 日 期: <u>2019年08月11日</u>

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

