

监理工程师通知单

表号：FD-B1

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-TZD-031

至：中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由：关于施工现场钢筋半成品防护措施事宜

通知内容：

我监理项目部 11 月 17 日现场检查发现，半成品钢筋防护措施不到位，将会造成钢筋锈蚀，影响钢筋材料质量，现要求你单位采取必要的覆盖措施，并落实相关责任人，已存在锈蚀的钢筋做好除锈工作，

针对上述问题，望施工方负责人要尽快抓紧落实整改，做好施工现场技术交底及材料管理工作，限 24 小时整改完成，否则将予以考核 2000 元，整改自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部（章）：

总 监 理 工 程 师： _____

专业监理工程师： _____

日 期： _____

承包单位签收：

签收人： _____

日 期： _____

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位存 1 份，项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。



