

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-001

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于升压站进站道路事宜

通知内容:

我监理项目部现场检查发现问题:

1. 施工单位未有技术作业指导书;
2. 施工单位未有安全作业指导书;
3. 未报审进站道路施工方案;
4. 进场道路施工回填土太厚 (1.2m-1.8m), 土质太湿, 未分层碾压, 未做分层压实度环刀试验;
5. 严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40-2011)、《路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)、《公路水泥混凝土路面施工细则》(JTG/T F30-2014)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 组织施工;

以上问题, 限 2 日内回复。

路基必须密实、均匀, 分层做压实度环刀试验。

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期: 2019年6月9日

承包单位签收:

签收人:

日期: 2019年6月9日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

附： 2 张照片

