

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZDHF-013

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 FGH01-TZD-013 的监理工程师通知后，已按要求完成了如下工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、围墙砌筑完成后将进行勾缝处理
- 2、综合楼二层搭设满堂红架管底以增加底托；
- 3、电气楼搭设满堂红架管扫地杆、水平杆以增加双向拉管；
- 4、满堂红架管施工方案已重新上报

；

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2019年09月

项目监理机构复查意见：

经复查整改结果符合要求

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2019年09月

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。