

## 监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-017

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：施工安全问题

内容：

经业主、监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目施工存在安全问题：

- 1、铁塔吊装存在安全隐患（通讯不畅通）。
- 2、铁塔基础浇筑未系安全带。
- 3、风机 3 号和 12 号基坑须放坡。
- 4、35kv 集电线路车辆无通行证。

针对以上问题，要求贵单位 3 日内整改完成并以书面形式进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日

期：2019 年 09 月 18 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。