

## 监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-019

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：施工质量问题

内容：

经业主、监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目施工存在问题：

- 1、进场水泥道路两边深坑需插旗提醒并回填。
- 2、升压站钢筋加工区，钢筋需离地 30CM 并覆盖；模板加工区木材需排放整齐；消防水池、危险品库房临边硬防护补齐。
- 3、5#-8#风机，临边硬防护必须做到马道口处；警示标牌、防尘网补齐；基坑有水需清槽。
- 4、箱变基础基坑必须做临边硬防护；覆盖防尘网；箱变基础必须及时养护。
- 5、集电线路基础必须做临边硬防护；覆盖防尘网。
- 6、现场施工产生的垃圾必须当天清理完毕。
- 7、17#-20#风机基坑垃圾清理；安装螺栓保护套；增加安全警示牌、防尘网。
- 8、风机基础钢筋加工区，不用的钢筋及时清理出场；施工产生的垃圾及时清出场；临边硬防护补齐；地面修平整并铺石子。

针对以上问题，要求贵单位明天下午 5 点前整改完成。

监理项目部

总/专业监理工程师：李士发

日

期：2019 年 07 月 23 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

