

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-022

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：施工质量问题

内容：

经业主、监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目箱变施工过程中存在以下质量问题：

箱变基础穿墙套管未按照图纸及规范要求清理毛刺做喇叭口，现要求按照规范进行施工。

要求贵单位 3 日内整改完成并以书面形式进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

2019年9月26日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份。