

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-024

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于风机基础接地施工质量问题


内容：

经业主、监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和5万千瓦风电项目风机基础接地施工中存在质量问题：

19#风机基础接地焊接存在毛刺、气泡、残留物等严重问题；现要求你单位风机基础回填前立即整改，整改自检合格后及时报验。

要求贵单位2日内整改完成并以书面形式进行回复。

附图：



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2019年9月29日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。