

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-025

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于集电线路铁塔基础施工质量问题

内容：

经业主、监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目集电线路 BN04 铁塔基础存在多处质量问题：

- 1、塔基存在多处蜂窝、麻面问题；
- 2、塔基侧面带沙处面积较大；
- 3、塔基存在掉角情况；
- 4、部分塔基出现烂根现象；

针对以上问题，要求贵单位 2 日内整改完成并以书面形式进行回复。

附图：

监理项目部（章）
总/专业监理工程师
日期：2019 年 09 月 29 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份。

附:



