

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-052

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于施工质量事宜

内容：

经业主、监理、厂家在抽检过程中，发现 19#风机塔筒安装过程中，个别高强螺栓在打力矩时，一次性打到 4220psi，不符合厂家规定的数值，要求贵单位严格按照厂家规定施工，再发现类似情况，将给予考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2020年3月26日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。