

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-058

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于施工安全事宜

内容：

2020 年 4 月 30 日业主、监理现场检查发现，你单位存在以下问题：

- 1、17#机位塔筒爬梯连接件未连接到位；
- 2、施工单位上下风机未佩戴安全带；
- 3、防松线未画，叶片顺浆未达到 91° ；

施工单位安全意识薄弱，要求施工单位重新组织安全教育，限三天内整改完成并回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2020年04月29日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

