

# 表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-ZH-A18-022

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 FGH01-TZD-022 的监理工程师通知后，已按要求完成了如下工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、箱变基础电缆管出口做橡胶圈代替喇叭口。

承包单位(章)：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经检查符合要求查改

项目监理机构(章)：

专业监理工程师：

日

期：2019年10月28日



填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。