

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-ZH-A18-029

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为FGH01-TZD-029的监理工程师通知后,已按要求完成了如下工作,现报上,请予以复查。

详细内容:

1、13#风机基础直径 16 锈蚀严重的钢筋已更换。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:

项目监理机构复查意见:

經查悉已按要求在改。

项目监理机构（章）:

专业监理工程师

日

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。