

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM7-NJBT-015

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 电气安装项目部(中易建设有限公司)：

事由：关于新增项目交流低压电缆敷设产生的损伤破皮情况

我方监理人员现场巡视检查发现贵项目在展放新增项目交流低压电缆时，对电缆保护不利，致使 2 根 3*150 低压电缆外皮破损，其中一根绝缘套管稍微损伤。

现要求贵方及时准备修补方案，报业主及监理方审核后方可执行。修补时必须提前通知业主及监理方，监理未到场禁止修补。

只此因贵项目施工不利致使材料损坏，业主及监理方未对你方给予考核，望贵项目吸取教训，作业时考虑周全确保工程质量。如若下次发现类似质量问题我方将给予双倍经济考核。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年__月__日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。