

监理工程师通知单

表号: GF-B1

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-003

致: 施工单位 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

事由: 关于安全生产管理保证措施及施工现场安全文明方面存在的问题

通知内容:

2019年08月25日9点左右我方监理人员在巡检光伏区施工现场过程中发现,你单位在光伏区进行支架安装时有施工人员未穿戴安全劳动保用品(安全帽),存在极大的安全隐患。现要求你单位在接到该通知单后,立即对以上问题进行整改并做好对施工人员的安全教育工作,杜绝再次出现类似情况。

(附现状图片):

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈海

日期: 2019年08月25日

承包单位签收:

签收人: 徐树强 2019年08月25日

本表一式 3 份,由监理单位填写,建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份,承包单位存 1 份。

