

监理工程师通知单

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-005

致: 山东德晨建筑集团有限公司

主题:

关于施工质量及资料问题

内容:

今日检查现场发现如下问题:

- 1、巡视美二屋面时发现组件中压存在螺丝松动, 不合格边压使用情况 (边压 40, 组件 35);
- 2、巡视加固时发现屋面存在小孔, 排查是否为我方夹具施工时自攻钉破坏;
- 3、接地扁铁进场测量厚度及镀锌层厚度不符合图纸要求
- 4、进场材料及大型施工机械进场报审表未报审监理部

以上存在问题要求贵方抓紧落实人员整改, 加强施工现场自检自查及安全施工工作; 资料问题请务必加快进度, 自检合格后回复监理部

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 孙永新

日

期: 2019.12.02



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建