

监理通知回复单

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电工程

编号：ZYJS-XYZT-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-XYZT-002 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、光伏檩条因出厂时边口部分变形，导致接口位置产生空隙，现已对此部分檩条修复整改完成。
- 2、直角夹具个别螺丝未紧固现象，现已排查处理完成（M8 不锈钢螺丝在紧固过程中抱死，导致紧固不到位；现已对此部分夹具螺丝切除更换处理）。

施工项目部（章）：

项目经理：虞菊红

日期：2019.8.16

监理项目部复查意见：

已整改完成，合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：孔金才

日期：2019.8.16

本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。