

监理通知回复单

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MW 屋顶分布式光伏发电工程

编号：ZYJS-XYZT-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-XYZT-003 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

光伏组件串线 MC4 插头，在组件安装绑扎过程中存在绑扎位置处于中压块缝隙处、绑扎不够牢固现象。现已对各个班组指导教育，并对此部分接头从新绑扎。

施工项目部（章）：

项目经理：

廖菊红

日

期：

2019.8.21

监理项目部复查意见：

已整改完成，合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

孔令才

日

期：

2019.8.21

本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。