

监理通知单

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW） 编号：ZHJL-JLTZD-001


主送：湖南沪变电力技术有限公司

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司


事由：关于施工安全相关事宜

我项目部监理人员进场后，对施工现场检查检查后发现工程现场存在问题：


1. 1号厂房爬梯部分螺栓已松动，攀爬时出现晃动，需要加固，以免出现安全事故。




2. 1号厂房底部木制爬梯需更换钢结构爬梯，稳定性，安全性更高。



3. 2个厂房屋面需做临边防护。底部到顶部女儿墙不足1.2米都需要做临边防护。




4. 经巡视检查发现现场施工人员未佩戴安全帽，现要求你施工单位进场人员强制性佩戴安全帽。



回复：限你方三日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2019年1月30日

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。