

监理通知单

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW） 编号：ZHJL-JLTZD-002


主送：湖南沪变电力技术有限公司

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司


事由：关于施工安全和质量相关事宜

我项目部监理人员进场后，对施工现场检查检查后发现工程现场存在问题：


1. 1号厂房屋面安全通道材料格栅板不得叠加堆放，应在屋面分散堆放。




2. 1号厂房屋面个别导轨安装不直，要求你单位立即整改及自检。



3. 1号房屋面天沟里施工垃圾清理不及时,要求立即安排施工人员清理。



4. 1号房屋面排风口处不得堆放导轨及其他物品和材料。



回复:限你方三日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2019年8月14日



本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存份。