

监 理 通 知 单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-005

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于支架安装验收存在质量问题事宜。

内容:

我监理部汇同建设单位,对贵单位支架安装分部工程进行验收检查,发现有个别檩条紧固件翼形螺母安装紧固不到位,菱形螺母歪斜、缺失塑料卡套质量问题。

现要求贵单位对未安装组件的区域仔细排查,发现问题及时整改,叮嘱进行组件安装施工的人员做好“互检”,限期两日内整改完成,整改完成自检合格后报监理部复查,(详见附图)。

特此通知


监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 

日 期: 2019 年 08 月 24 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图一：



附图二：

