

监理通知回复单

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZPJS-PTDX-20190902001

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-007 《关于现场施工质量问题事宜》的监理通知后，已按要求完成了屋面接地环网接地扁钢焊接问题、配电室并网柜端电缆终端头质量问题、部分电缆敷设杂乱交叉问题的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已完成屋面接地环网接地扁钢焊接存在焊缝不饱满、夹渣、气孔、咬边和个别搭接长度不符的整改问题，已清理焊接作业点药渣工作，附件一；
- 2、已完成配电室并网柜端交流电缆终端头制作工艺不规范整改工作，附件二；
- 3、已按要求整理与隔开各个电缆的交叉整改工作。



施工项目部（章）：

项目经理：李金刚

日期：2019.09.02

监理项目部复查意见：

经复查以整改完成，合格。




监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019.09.03

注：本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。

附件一：



附件二：

