

监理通知回复单

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZPJS-PTDX-20190903001

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-008 《关于组件划伤质量问题事宜》的监理通知后，我司项目部已针对此问题汇报至公司进行划伤组件更换采购工作，现报上，请予以复查。


详细内容：

- 1、 我司项目部已针对此问题汇报至公司进行划伤组件更换采购工作，后期更换完毕再上报；



监理项目部复查意见：

经复查未整改完成；对此问题以上报甲方
业主项目经理，甲方要求施工单位与甲方采购部门
自行协商采购更换，待更换完成复查。



注：本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。