

监理通知回复单

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZPJS-PTDX-20190912001

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-009 《关于电缆敷设、逆变器汇流箱雨棚制作等检查存在质量问题事宜》的监理通知后, 已按要求完成了屋面电缆敷设杂乱、汇流箱交流电缆头制作不规范、雨棚制作不规范、不同线径的接地线接于同一接地点整改工作, 现报上, 请予以复查。


详细内容:

- 1、已完成综合厂房 1#屋面电缆敷设杂乱整改工作, 附件一;
- 2、已完成汇流箱、逆变器端交流电缆头制作工艺规范整改工作, 附件二;
- 3、已完成雨棚制作不规范导致汇流箱无法正常闭合整改工作, 附件三;
- 4、已完成不同线径的接地线接于同一接地点的整改工作。



监理项目部复查意见:

经复查已整改合格, 合格。



注: 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。