

监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--012

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于组件安装质量事宜

内容： 监理现场巡视发现光伏区施工人员安装组件未按照 12 月 6 日的
监理工程师通知单 010 里面两平一弹的方式安装，望你单位做好组
件安装技术交底，整改完成并做好自检工作，现场发现一经发现未
整改将对你单位进行经济考核。

限你单位于 2020 年 1 月 5 日前整改完成

项目监理机构：(章)

总监理工程师：徐耀奎

日

期：2020.1.1

北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目
监理项目部

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建